


# DTF-DTG GLUE Ritardo di Fiamma - Cod. GPCOPURFDTF1/2

DESCRIZIONE	<b>Colla termoadesiva in polvere COPU con ritardo di fiamma per sistema DTF da utilizzare per realizzare film transfer DTF/DTG con ritardo di fiamma per decorare tessuti naturali e sintetici di ogni colore</b>	
SPECIFICHE	DTF-DTG GLUE <b>COPU RF</b> è una colla termoadesiva in polvere in <b>granulometria 80-200 µm</b> , con elevata elasticità finale (copoliuretanic).	
ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stampante DTF o DTG con relativi inchiostri a pigmento tessile</li><li>• Software RIP</li><li>• Forno</li><li>• Termopressa</li></ul>	

IMPIEGO	<p><b>APPLICAZIONE COLLA (SPOLVERO)</b> L'applicazione della colla è l'ultimo passaggio nella produzione del film transfer DTF/DTG.</p> <p><b>Cospargere</b> immediatamente la colla termoadesiva in polvere sull'inchiostro bianco a pigmento tessile.</p> <p><b>Spolverare</b> tramite idonee attrezzature o a mano, con l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione per occhi e vie respiratorie. <i>Non inalare.</i></p> <p>Solo <b>in caso l'inchiostro bianco risulti ancora troppo liquido</b> si consiglia di attendere dai 2 ai 10 minuti prima di procedere allo spolvero. I tempi di attesa possono variare anche in base alla temperatura e all'umidità. Se, infatti, si pone il film stampato su una superficie tiepida potrebbero essere sufficienti anche pochi secondi.</p> <p>L'inchiostro si deve rapprendere, in modo che il movimento e il peso della polvere non danneggi la qualità del fondo bianco.</p> <p><b>Rimuovere</b>, infine, la polvere in eccesso scuotendo il film.</p> <p><b>N.B.:</b> Prima dell'uso si consiglia di setacciare la polvere per evitare grumi. Con <b>1 Kg</b> di colla in polvere, si cospargono <b>fino a 28-30 mq</b> in funzione della copertura dell'immagine.</p> <p><b>1</b></p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## POLIMERIZZAZIONE INK / FUSIONE COLLA

135-150°C per circa 3 minuti (la superficie della colla dovrà apparire lucida).

Utilizzare per questa fase un forno serigrafico a tunnel o cassette o un forno DTF.

N.B.: La temperatura va misurata al film. In alternativa occorre fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del forno utilizzato.

**2**

## TRASFERIMENTO SUL TESSUTO

**Pelli e tessuti poco resistenti al calore:** a partire da 125-130°C per 15-10"

**Poliestere:** 135-140°C per 15-10"

**Cotone:** 145-150°C per 15-10"

**Per la rimozione del liner** basarsi sulle istruzioni del fornitore. Questa colla è adatta sia a film **a caldo** che a **freddo**.

**Ripressare nuovamente**, proteggendo la stampa con velina antiadesiva, per 10-15 secondi per fissare perfettamente i colori e migliorare la resistenza al lavaggio.

**3**

AVVERTENZE	Prima di lavare il capo attendere 48-72 ore. Se si rispettano tutti i parametri, la resistenza al lavaggio arriva fino a 40 gradi in lavatrice.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

**Allestimenti disponibili: 0,5 Kg - 5 Kg - 25 Kg.**

**SHOCKLINE**  
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329  
info@shockline.it - skype shock.line  
www.shockline.com

cod.